



STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
W BYDGOSZCZY
ZESPÓŁ RZECZOSNAWCÓW



85-030 Bydgoszcz, ul. B. Rumińskiego 6, tel. 349-38-00 wew. 351
Pomorski Bank Kredytowy S.A. II Oddział Bydgoszcz
konto bankowe nr 11001034-4574-2101-111-0 NIP 554-03-16-459

OCENA TECHNICZNA Nr BY/18/1/11

Data badania: 03.10.2011 r.

Rzecznawca: inż. Zenon Pazderski

Zlecniodawca: **STRAŻ MIEJSKA w Bydgoszczy**

Adres: 85-676 Bydgoszcz ul. Leśna 12

Pismo znak: ZLECENIE z dnia 29.09.2011 r.

Zakres oceny: ustalenie stanu technicznego oraz wycena samochodu osobowego

Przeznaczenie oceny: dla potrzeb służbowych STRAŻY MIEJSKIEJ w Bydgoszczy

Dane pojazdu	Rok produkcji 2002 rok	Wskazanie licznik 255084 km	Numer rejestr. CB 64398	Rodzaj napędu 4 x 2
Rodzaj pojazdu	Marka–oznacz	Nr fabr. Nadwozia VIN	Ładowność	kolor nadwozia
Samochód osobowy 5d	SKODA 6Y Fabia	TMBPH16Y53X0 45988	5 osób	czerwony akryl
Silnik – rodzaj	Oznaczenie	Nr fabryczny	Pojemność	Moc kW
zapłon iskrowy benzyna-LPG	AZE	AZE 067928 wg Karty Pojazdu	1397 cm3	44 kW
Ostatnia napraw	Marka opon	Rozmiar opon	Przed tylne	Zapasowe
brak danych	KELLY	165/70R14	50% 50%	50% zużycia

Podstawa opracowania Oceny Technicznej:

1. Dowód Rej. Poj. seria DR/BAG 2733954 z dnia 13.08.2010r. przez Prez. Miasta Bydgoszczy
2. Karta Pojazdu Seria KP/AAA 2523710 z dnia 17.12.2002r. wydana Urząd Miasta Bydgoszcz
3. Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe IX-2011 Cz.A str.631 INFO-EKSPERT
4. Instrukcja Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2005 z dnia 9.12.2004r. INFO-EKSPERT
5. Wywiad techniczny przeprowadzony z Panem Tadeuszem Badowskim w dniu oceny
6. Ocena stanu technicznego w dniu 03.10.2011r. w Straży Miejskiej w Bydgoszczy ul. Leśna 12

Silnik – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Silnik kompletny z osprzętem, sprawny.

Wad i niesprawności silnika nie stwierdzono.

Samochód posiada zamontowaną instalację przystosowującą go do zasilania gazem.

Instalacja do zasilania silnika gazem – niesprawny układ sterujący. Zbiornik gazu może być eksploatowany do kwietnia 2013r.

Podwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Podwozie kompletne, sprawne. Napęd 4x2

Wad i niesprawności podwozia nie stwierdzono.

Skrzynia biegów manualna, 5+1 biegowa, sprawna.

Układ hamulcowy skuteczny w działaniu.

Nadwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Nadwozie zamknięte typu hatchback 5 drzwiowe. Lakier akrylowy koloru czerwonego.

Odbłyśniki lamp przednich zmatowiały.

Drzwi przednie lewe nadmierne luzy na zawiasach.

Progi drzwi przednich i tylnych ślady wytarcia lakieru.

Uszczelki gumowe okna i drzwi przednich prawych i lewych uszkodzone /porozrywane/.

Fotel lewy kierowcy osłona plastikowa lewa wyrwana z mocowania, pokrycie tapicerskie siedzenia poprzecierane, oparcie z lewej strony uszkodzone pokrycie oraz wyrwana gąbka.

Wybicia tapicerskie komory bagażnika z lewej i prawej strony wyrwane z mocowania.

Wybicie tapicerskie wewnętrzne pokrywy bagażnika głęboko porysowane i popękane.

Fotel przedni prawy, pokrycie tapicerskie poprzecierane.

Osprzęt i wyposażenie pojazdu – stwierdzono następujące **braki**:

- samochód bez radia i zaślepki,
- emblemat fabryczny oraz liter „A” i „I” na pokrywie bagażnika,
- kratka wlotu powietrza oraz 2 szt, zaślepki lamp p.mgielnych w zderzaku przednim,
- zapalniczka,
- osłona lewarka skrzyni biegów,
- kołpaki kół

Na podstawie opisu stanu technicznego oraz innych spostrzeżeń zostaje wydana następująca

OCENA

Indywidualną wartość rynkową samochodu osobowego marki SKODA Fabia nr Rej. CB 64398 o danych techniczno-eksploatacyjnych jak na odwrocie, po przeprowadzonym badaniu stanu technicznego, na podstawie Katalogu Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe IX-2011, Cz.A str. 631 Info-Ekspert oraz Instrukcji Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2005 z dnia 9.12.2004r. Info-Ekspert: ustala się w wysokości: 6.800,- zł
/słownie:sześćtysięcyosiemsetzłotych/. Powyższa kwota jest wartością brutto i zawiera w sobie podatek VAT.

Przy ustalaniu powyższej wartości uwzględniono korekty z tytułu:

- daty I rejestracji /17.12.2002r./,
- przebiegu pojazdu /255084 km/,
- dodatkowego wyposażenia /instalacja LPG/,
- stanu utrzymania pojazdu,
- konieczności wykonania niezbędnych napraw celem doprowadzenia pojazdu do porównywalności, zgodnie z wymogami określonymi na str.8 Katalogu Info-Ekspert.


UWAGA !

Zespół Rzecznawców SITK RP w Bydgoszczy oraz rzeczoznawca zastrzegają sobie, iż nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady i montaż badanego pojazdu. Oryginał oceny technicznej jest jedynym dokumentem prawnym, przeznaczonym dla celów formalno-administracyjnych. Odpowiedzialność cywilna za ewentualne nienależyte wykonanie usługi (badania) jest ograniczona zgodnie z przepisami art. 484 K.C. wyłącznie do dziesięciokrotnej wartości usługi.

ZA ZESPÓŁ
KIEROWNIK
Zespołu Rzecznawców SITK RP
Oddział w Bydgoszczy
z up.
Benon Brzezicha
.....
II stop. spec. zaw. techników

(pieczęć)
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
KOMUNIKACJI RP
Oddział w Bydgoszczy
ul. B. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
NIP 554-03-16-459, REGON 090333220

RZECZOZNAWCA



Bydgoszcz, dnia 05.10.2011r.