

Silnik – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Silnik kompletny z osprzętem, sprawny.
Wad i niesprawności silnika nie stwierdzono.

Podwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Podwozie kompletne, sprawne. Napęd 4x2
Wad i niesprawności podwozia nie stwierdzono.
Skrzynia biegów manualna, 5+1 biegowa, sprawna.
Układ hamulcowy skuteczny w działaniu.

Nadwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Nadwozie zamknięte 5 drzwiowe. Lakier akrylowy koloru czerwonego.
- fotel przedni lewy, uszkodzone siedzenie/zapadnięte,
- sterowniki lusterek zewnętrznych lewy i prawy uszkodzone,
- słupki tylne drzwi przednich lewych i prawych głęboko porysowane,
- podsufitka zabrudzona,
- pokrycie tapicerskie kanapy tylnej zabrudzone i zaplamione,
- osłona dźwigni zmiany biegów przetarta/skruszała/
- niesprawne cięgno otwierania pokrywy silnika,
- progi drzwi przednich i tylnych ślady wytarcia lakieru.

Osprzęt i wyposażenie pojazdu – stwierdzono następujące **braki**:

- samochód bez radia i zaślepki,
- stopka podpórki pokrywy silnika,
- kieszeń wewnętrzna drzwi przednich prawych,
- litery „UR” drzwi przednich prawych oraz litery „D” drzwi tylnych,
- kołpaki kół

Na podstawie opisu stanu technicznego oraz innych spostrzeżeń zostaje wydana następująca

OCENA

Indywidualną wartość rynkową samochodu osobowego marki OPEL COMBO C nr Rej. CB 52071 o danych techniczno-eksploatacyjnych jak na odwrocie, po przeprowadzonym badaniu stanu technicznego, na podstawie Katalogu Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe XII-2011, Cz.B str. 176 Info-Ekspert oraz Instrukcji Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2005 z dnia 9.12.2004r. Info-Ekspert: ustala się w wysokości: 6.600,- zł
/słownie:sześćtysięcysześćsetzłotych/. Powyższa kwota jest wartością brutto i zawiera w sobie podatek VAT.

Opel
CB 52071
2002 r. prosz
242200km

Silnik – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Silnik kompletny z osprzętem, sprawny:
Wad i niesprawności silnika nie stwierdzono.

Podwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Podwozie kompletne. Napęd 4x2
Skrzynia biegów manualna, 5+1 biegowa, niesprawna/jest tylko 1 bieg/.
Układ hamulcowy skuteczny w działaniu.

Nadwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Nadwozie zamknięte typu kombi 5 drzwiowe. Lakier akrylowy koloru czerwonego z napisami.
- fotele przednie, ślady przetarć pokryć tapicerskich oparć,
- pokrycia tapicerskie drzwi przednich lewych i prawych zabrudzone,
- słupki tylne drzwi przednich lewych i prawych głęboko porysowany lakier oraz miejscowe wgnioty,
- progi drzwi przednich powycierany lakier,
- błotnik tylny lewy pogięty na pow. ok. 2 dm² III st.tr.
- półka tylna uchylna przedziału bagażowego licznie uszkodzona i porozrywana.

Osprzęt i wyposażenie pojazdu – stwierdzono następujące uszkodzenia:

- akumulator Centra Futura 12V 60 Ah niesprawny-rozładowany,

Stwierdzono następujące braki:

- kanapa tylna kpl.
- pasy bezpieczeństwa 3 szt. kanapy tylnej,
- samochód bez radia i zaślepki,
- drzwiczki schowka prawego pod parapetem przednim.
- kołpaki kół 4 szt.

Na podstawie opisu stanu technicznego oraz innych spostrzeżeń zostaje wydana następująca

OCENA

Indywidualną wartość rynkową samochodu osobowego marki RENAULT KC KANGOO nr rejestracyjny CB 1305F o danych techniczno-eksploatacyjnych jak na odwrocie, po przeprowadzonym badaniu stanu technicznego, na podstawie Katalogu Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe XII-2011, Cz.A str. 594 Info-Ekspert oraz Instrukcji Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2005 z dnia 9.12.2004r. Info-Ekspert: ustala się w wysokości: 6.750,- zł
/słownie:sześćtysięcysiedemsetpięćdziesiąt złotych/. Powyższa kwota jest wartością brutto i zawiera w sobie podatek VAT.

CB 1305F
2005 r. prod
232 000 km

Silnik – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Silnik kompletny z osprzętem, sprawny:
Wad i niesprawności silnika nie stwierdzono.

Podwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Podwozie kompletne, sprawne. Napęd 4x2
Wad i niesprawności podwozia nie stwierdzono.
Układ hamulcowy skuteczny w działaniu.

Nadwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Nadwozie zamknięte typu kombi 5 drzwiowe. Lakier akrylowy koloru czerwonego z napisami.
- fotel przedni prawy, uszkodzone pokrycie tapicerskie oparcia oraz wyrwana gąbka oparcia fotela,
- słupek tylny drzwi przednich lewych głęboko porysowany lakier oraz miejscowe wgnioty,
- słupek tylny drzwi przednich prawych głęboko porysowany lakier oraz miejscowe wgnioty,
- numer identyfikacyjny nadwozia VIN wybity na podłodze przy przednim prawym fotelu/widoczny po odchyleniu wykładziny/- silnie skorodowany, słabo widoczny.

Osprzęt i wyposażenie pojazdu:

Stwierdzono następujące **braki**:

- kanapa tylna kpl.
- pasy bezpieczeństwa 3 szt. kanapy tylnej,
- samochód bez radia i zaślepki,
- zapalniczka,
- szkiełko odbłaskowe tylne lewe,
- drzwiczki schowka prawego pod parapetem przednim.
- kołpaki kół 4 szt.

Na podstawie opisu stanu technicznego oraz innych spostrzeżeń zostaje wydana następująca

OCENA

Indywidualną wartość rynkową samochodu osobowego marki RENAULT KC KANGOO nr rejestracyjny CB 9707F o danych techniczno-eksploatacyjnych jak na odwrocie, po przeprowadzonym badaniu stanu technicznego, na podstawie Katalogu Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe XII-2011, Cz.A str. 594 Info-Ekspert oraz Instrukcji Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2005 z dnia 9.12.2004r. Info-Ekspert: ustala się w wysokości: 9.750,- zł /słownie:dziewięćtysięcsiedemsetpięćdziesiąt złotych/. Powyższa kwota jest wartością brutto i zawiera w sobie podatek VAT.

CB 9707F
2006 r. przed
201340 /am

Silnik – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Silnik kompletny z osprzętem, niesprawny:

- brak mocy oraz przyspieszenia spowodowane niesprawnością układu doładowania silnika.

Podwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Podwozie kompletne, sprawne. Napęd 4x2

Wad i niesprawności podwozia nie stwierdzono.

Skrzynia biegów manualna, 5+1 biegowa, sprawna.

Układ hamulcowy skuteczny w działaniu.

Nadwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Nadwozie zamknięte typu kombi 5 drzwiowe. Lakier akrylowy koloru czerwonego z napisami.

- fotel przedni lewy, uszkodzone pokrycie tapicerskie oparcia oraz wyrwana gąbka oparcia fotela,
- fotel przedni prawy, uszkodzone pokrycie tapicerskie oparcia oraz wyrwana gąbka oparcia fotela,
- pokrycia tapicerskie drzwi przednich lewych i prawych porysowane i zabrudzone,
- słupki tylne drzwi przednich lewych i prawych głęboko porysowany lakier oraz miejscowe wgnioty,
- drzwi przesuwne boczne prawe pocięte na pow. ok. 20 dm² III st.tr.
- półka tylna uchylna przedziału bagażowego licznie uszkodzona i porozrywana.

Osprzęt i wyposażenie pojazdu – stwierdzono następujące uszkodzenia:

- akumulator Centra Futura 12V 72 Ah niesprawny-zużyty,
- lampa sufitowa przedziału kierowcy niesprawna-uszkodzona,
- zderzak tylny z lewej strony uszkodzony, zdeformowany,

Stwierdzono następujące braki:

- kanapa tylna kpl.
- pasy bezpieczeństwa 3 szt. kanapy tylnej,
- samochód bez radia i zaślepki,
- drzwiczki schowka prawego pod parapetem przednim.
- kołpaki kół 4 szt.

Na podstawie opisu stanu technicznego oraz innych spostrzeżeń zostaje wydana następująca

OCENA

Indywidualną wartość rynkową samochodu osobowego marki RENAULT KC KANGOO nr rejestracyjny CB 9705F o danych techniczno-eksploatacyjnych jak na odwrocie, po przeprowadzonym badaniu stanu technicznego, na podstawie Katalogu Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe XII-2011, Cz.A str. 594 Info-Ekspert oraz Instrukcji Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2005 z dnia 9.12.2004r. Info-Ekspert: ustala się w wysokości: 7.800,- zł /słownie:siedemtysięcyosiemsetzłotych/. Powyższa kwota jest wartością brutto i zawiera w sobie podatek VAT.

CB 9705 F
2005 r. przed
212680 km

Silnik – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Silnik kompletny z osprzętem, sprawny.
Wad i niesprawności silnika nie stwierdzono.

Podwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Podwozie kompletne, sprawne. Napęd 4x2
Wad i niesprawności podwozia nie stwierdzono.
Skrzynia biegów manualna, 5+1 biegowa, sprawna.
Układ hamulcowy skuteczny w działaniu.

Nadwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Nadwozie zamknięte typu kombi 5 drzwiowe. Lakier akrylowy koloru srebrnego z napisami.
- zderzak przedni w części dolnej uszkodzony /wyłamany na całej szerokości zderzaka/,
- fotel przedni lewy, uszkodzony pokrowiec,
- fotel przedni prawy, uszkodzony pokrowiec,
- słupki tylne drzwi przednich lewych, głęboko porysowany lakier i punktowe wgnięcia,
- słupki tylne drzwi przednich prawych, głęboko porysowany lakier i punktowe wgnięcia.

Osprzęt i wyposażenie pojazdu – stwierdzono następujące braki:

- samochód bez radia i zaślepki,
- drzwiczki schowka prawego, pod parapetem przednim,
- kanapa tylna kpl.
- pasy bezpieczeństwa 3 szt. kanapy tylnej,
- kołpaki kół,

Na podstawie opisu stanu technicznego oraz innych spostrzeżeń zostaje wydana następująca

OCENA

Indywidualną wartość rynkową samochodu osobowego marki RENAULT KC KANGOO Helios nr rejestracyjny CB 2661L o danych techniczno-eksploatacyjnych jak na odwrocie, po przeprowadzonym badaniu stanu technicznego, na podstawie Katalogu Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe XII-2011, Cz.A str. 594 Info-Ekspert oraz Instrukcji Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2005 z dnia 9.12.2004r. Info-Ekspert: ustala się w wysokości: 12.950,- zł /słownie: dwanaścietysięcdziewięćsetpięćdziesiąt złotych/. Powyższa kwota jest wartością brutto i zawiera w sobie podatek VAT.

CB 2661

2007 r. prod.

203100 km