



STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI R.P.
W BYDGOSZCZY
ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW
85-030 Bydgoszcz ul. B. Rumińskiego 6
tel. 52 / 322-34-91



OCENA TECHNICZNA
oryginał / kopia
Nr BY / 2c / 18
Data badania 05.03.2018 r.

Rzecznik: inż. Leszek Chłopek, specjalista: inż. Paweł Krix
Zlecający: Straż Miejska w Bydgoszczy
Adres: 85-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 12
Pismo nr: zlecenie z dn. 27.02.2018 r.
Zakres oceny: wycena wartości rynkowej motoroweru
Przeznaczenie oceny: sprzedaż pojazdu
Pojazd zbadano: w Bydgoszczy, przy ul. Leśnej 12
Dane techniczno-ruchowe:

Nazwa przedmiotu		Marka , typ		ilość miejsc	Rok prod.	
Motorower		„Peugeot” Vivacity		2	2009	
Nr rejestracyjny		Nr identyfikacyjny		Czas pracy (h, km)		
CB 8233		VGAV1AAAA0J017045		stan licznika – 5100 km		
Rodzaj jednostki napędowej		Typ, model		Nr fabryczny		
z zapłonem iskrowym		1c/4s		nie dotyczy		
Moc [kW]	przy [obr./ min]	Układ cylindrów		Pojemność		
3 KW	7000	R-1		49 cm ³		
Ostatnia naprawa pojazdu – przebieg		Marka opon	Wymiary opon	Przednie szt. - % zużycia	Tylne szt. - % zużycia	Zapasowa
b/d		„KENDA”	120/70 - 12	1 – ok. 35%	1 – ok. 35%	-

Podstawa opracowania oceny technicznej :

1. Dowodu rej. pojazdu serii DR/BAG 0097086 wyd. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
2. Katalog 2010 „MOTOCYKLE”, Wrocław 2010 r.
3. Katalog wartości rynkowych pojazdów „Info Ekspert” cz. A, III/2018.
4. Instrukcja obsługi motoroweru.
5. Oględziny stanu technicznego motoroweru.

Silnik.

Stwierdzono:

- po przebiegu 5100 km (wg oświadczenia zleceniodawcy),
- technicznie sprawny.

Nadwozie.

Stwierdzono:

- 2-osobowe,
- polakierowane na kolor czerwony,
- drobne rysy i odpryski lakieru zlokalizowane na osłonach bocznych i błotnikach,
- sprawne.

Podwozie.

Stwierdzono:

- 2 osiowe z napędem na koło tylne,
- ogumienie kół jezdnych (2 szt.) zużyte w granicach 35 %
- zespół napędowy wraz z automatyczną skrzynią biegów wypracowany proporcjonalnie do wykonanego przebiegu,
- wymaga usprawnienia.

Wypożyczenie.

Stwierdzono:

- niesprawny wyświetlacz na tablicy rozdzielczej.

Wnioski końcowe :

Na podstawie badania przedstawionej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej, przeprowadzonych oględzin motoroweru (opis jw.), wykonanego przebiegu (5,1 tys. km) oraz wyposażenia, dokonano wyceny wartości rynkowej przedmiotowego motoroweru na kwotę - **1650,00 zł.** Słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych.

UWAGA!

Zespół Rzecznawców SITK R.P. w Bydgoszczy oraz rzeczoznawca zastrzegają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte badanego pojazdu. Oryginał oceny technicznej jest jedynym dokumentem prawnym przeznaczonym do celu, na który został wydany.

ZA ZESPÓŁ

KIEROWNIK
Zespołu Rzecznawstwa
i Usług Technicznych SITK R.P.
w Bydgoszczy

Bydgoszcz

05.03.2018 r.

.....dnia.....

RZECZOZNAWCA

